

Wichtiger Hinweis zur Maßkontrolle und Lagerung von PTFE Produkten

Sehr geehrter Kunde,

um Ihnen die Qualität Ihrer bestellten Ware zu garantieren, bitten wir Sie folgende Hinweise bei Erhalt Ihrer Lieferung, ebenso bezüglich der Lagerung von PTFE Fertigteilen zu beachten:

- Überprüfen Sie ob eine Beschädigung der Verpackung vorliegt
- Generelle Kontrolle (Menge, Dimensionen, etwaige Schäden am Produkt)

MASSKONTROLLE - VOR DER MESSUNG BITTE BEACHTEN

- 1 Tag Anpassungszeit nach Wareneingang bei konstanter Temperatur!
(Die Materialtemperatur muss für einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden zwischen 22° – 25° Grad C betragen)

**PTFE Kunststoffe reagieren äußerst dynamisch auf Temperaturunterschiede
(sowohl bei Temperaturen unter 21 °C bzw. über 25 °C) Schrumpfung bzw. Ausdehnung möglich!**

WICHTIGE HINWEISE ZUR LAGERUNG VON PTFE FERTIGTEILEN

- Bei Langzeitlagerung können sich durch den Alterungsprozess die Dimensionen verändern
- Unsachgemäße Lagerung kann zu Verformungen führen, d.h. die Teile immer horizontal auf flachem Untergrund aufbewahren